



Istituto d'Arte

Via Argentaria - Vibo Valentia

CUP: E41I18000090001

ALLEGATO A -

SCHEDE INFORMATIVE E PLANIMETRIE

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO DI VERIFICA


Indicazioni tecniche sui contenuti della verifica di vulnerabilità sismica (livello di conoscenza minimo LC2) ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 e sm.i. e in conformità alle N.T.C. 2018.



Istituto d'Arte

Via Argentaria - Vibo Valentia

Inquadramento territoriale




DATI GENERALI

Ubicazione	Via Argentaria - Vibo Valentia
Codice edificio	1020471102
Volume	13.700 m ³
N. totale piani	4
N. piani interrati	1
Struttura portante	Cemento Armato
Orizzontamenti	Latero-cemento
Presenza di controsoffitti	no
Anno di costruzione	1956
Edificio tutelato	No




Piano terra





Piano primo





Piano secondo

